

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

【出勤者】 二階堂信一・佐藤崇
【場 所】 福島河川国道事務所管内西道路
【年月日】 3月11日
【内 容】



ハットラック前交差点水道管破損国道冠水状況



ハットラック脇歩道陥没状況



吉倉橋 A1 周辺地盤液状化状況

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

【出勤者】 二階堂信一 岩花知司
【場 所】 福島河川国道事務所管内中央道改築工事現場
【年月日】 3月12日
【内 容】



北八反田地区下部工ボックスカルバート



施工継目 1cm 程の隙間発見



西道路大森川護岸



コンクリートに 1cm 程のクラック発見



西道路馬川函渠周辺



集水枡が 2 cm 程の沈下発見