

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

- 【名 前】 遠藤 敏(防災エキスパート)、真田 博、越後和人、渡部武彦(協会職員)
【場 所】 仙台河川国道事務所名取川出張所管内
【月 日】 3月14日
【内 容】 仙台河川国道事務所からの要請を受け、名取川の被災状況調査および



名取川左岸天端クラック延長測定状況



名取川左岸天端クラック延長測定状況



名取川左岸天端クラック深さ確認状況
鉄筋棒挿入（クラック深さ1m以上）



名取川左岸天端クラック石灰注入状況



名取川左岸天端クラック確認状況



名取川左岸天端クラック確認状況
クラック深さ L=35cm