

## 防災エキスパート等支援活動報告

所 属	戸田建設	名 前	永野 勝義
出 動 日 時	3月21日11時 分	～	3月24日18時 分
支 援 場 所	仙台河川国道事務所 ※事務所名・出張所名・現場名等		
支 援 内 容	※時系列で報告		
<p>3月22日防災エキスパートとして自主的に、名取川の巡視及び現地調査を行った。</p> <p>経緯</p> <p>&lt;3月21日&gt;</p> <p>12時 仙台河川国道事務所に出動</p> <p>災害対策室を訪ね、本多河川担当副所長から、阿武隈川の緊急復旧事業及び名取川の被災状況お聞きするとともに、何か出来ることがあれば、支援したい旨申し出た</p> <p>阿武隈川の上流は災害復旧工事に取り組みやすいので、先に進めた。河川の堤防より河口のほうが重大な被害を受けている。</p> <p>そのことをうけて、自主的に被災状況の写真を撮影することにした</p> <p>14時 協会の山内部長に報告して、明日名取川の写真を撮影することを報告</p>			
<p>&lt;3月22日&gt;</p> <p>10時 仙台河川国道事務所に行き、高梨工務第1課長、片桐監督官、畠山河川管理課長に地震見舞いをするとともに、名取川および阿武隈川の下流の現地調査を行う旨お伝えした</p> <p>10時～17時 名取川、阿武隈川の巡視および調査</p> <p>&lt;3月23日&gt;8時～14時</p> <p>現地写真整理</p> <p>15時 協会山内部長に報告</p> <p>&lt;3月24日&gt;</p> <p>協会打ち合わせ</p>			



## 防災エキスパート等支援活動報告（写真）



長町インター付近よりみる被害状況



南貞山堀の被害状況





中国地整のポンプ車の排水状況  
(鈴木堀)



鈴木堀の被害状況（排水ポンプ設置個所上流）




名取川右岸河口






名取川右岸河口より 0. 6 km



名取川左岸侵入路の被災状況





閘上水門の堤防付近の被災状況




名取川堤防の被災状況（河口 0. 5 Km 付近）



左写真横断方向のアップ



名取川左岸河口から 2 km





閑上大橋（宮城県管理）の右岸上流側の桁の破損状況




閑上大橋左岸の桁の破損状況（上流側）




閑上大橋左岸の桁の破損状況（下流側）



支承の破損状況



橋桁の沈下



藤塚水門付近





阿武隈右岸の堤防裏法の崩壊状況



阿武隈川荒浜（河口から 0.8 Km）堤防の被害




阿武隈川右岸特殊堤の破損状況





津波の越水後の裏法面状況



亘理大橋（県管理）上流の右岸の護岸崩壊状況

