

東北地方太平洋沖地震 被災状況写真

【出勤者】伊藤組土建(株)現地調査班
 【場所】岩手県下閉伊郡山田町
 【年月日】平成23年3月30日
 【内容】山田高架橋床版状況



三陸自動車道 山田高架橋路面舗装状況(被害なし)

三陸自動車道 山田高架橋 路面舗装状況(被害なし)

項目	内容
調査日時	平成23年3月30日
調査場所	岩手県下閉伊郡山田町
調査対象	山田高架橋路面舗装
調査結果	路面舗装に被害なし
備考	

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】伊藤組土建(株)現地調査班
【場所】岩手県下閉伊郡山田町
【年月日】平成23年3月30日
【内容】関谷高架橋床版状況



伊藤組 建設部 土木課 岩手県下閉伊郡山田町 関谷高架橋

写真番号: 1001

写真番号	撮影日時	撮影場所	撮影者	撮影機材	撮影内容
1001	2011/03/30	関谷高架橋	伊藤組	デジタルカメラ	橋床版の状況

1. 関谷高架橋の概要
 2. 被災状況
 3. 調査結果
 4. 今後の対応
 5. 参考資料

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】伊藤組土建(株)現地調査班
【場所】宮城県北上町橋浦
【年月日】平成23年3月31日
【内容】橋浦地区被災状況



新北上大橋(トラス橋)崩壊状況



橋浦堤防 左岸堤内側法面崩落状況



右岸天端亀裂状況

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】伊藤組土建(株)現地調査班
【場所】宮城県岩沼市
【年月日】平成23年4月1日
【内容】押分第1護岸状況



堤防天端より



低水護岸部(異常は見られない)

写真番号	撮影日時	撮影場所	撮影者	備考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

東北地方太平洋沖地震 被災状況写真

【出勤者】伊藤組土建(株)現地調査班
【場所】宮城県岩沼市
【年月日】平成23年4月1日
【内容】蒲崎地区海岸被災状況



堤内側(施工箇所)



堤内側(南方向)

当工事は、海側に消波ブロックを並べて消波堤を2箇所設置した工事であったが、この地区は津波で大被害を受けた地区でもあった。このため、堤内側に津波の影響で海水がたまった溝が出来ており、海側の様子確認が不可能な状態であった。この状況から察するに、そばに寄ると波の音が間近に聞こえるため、消波ブロック等は壊滅状態にあると思われる。本来、溝の部分は自転車専用道路があり、堤防法面にはブロック等が張り巡らされていた模様だが、共に破壊されているのがわかる。