

防災エキスパート等支援活動報告

所 属	栗子国道維持出張所	名 前	山本一俊
出 動 日 時	3月 12日 7時00分 ~ 3月 12日 18時00分		
支 援 場 所	福島河川国道事務所 栗子維持出張所管内		

支 援 内 容 主任調査員からの指示により震災後の構造物点検に同行。

9 : 38 吉倉こ道橋 橋台背面部 中央分離帯の沈下状況を確認。



13 : 04 西大橋 橋台ゴム支承部の変形状況を確認。



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

13：50 吾妻高架橋 排水装置及び伸縮装置防護鉄板の破損状況を確認。



14：15 吾妻高架橋側道部 水道管理戻箇所沈下（液状化）状況を確認。



15：50 泉高架橋 落橋防止装置ブラケット及び落下物防止網アンカーの破損状況を確認。

