

防災エキスパート等支援活動報告(写真)

- 【出動者】 長田豊、本間圭一、宮川識多、大橋弘、渡邊進
【場 所】 磐城国道事務所 原町維持出張所管内
286.4kp～309.27kp (現道：22.9km、BP：9.9km)
【年月日】 出動期間：3月23日(水) ～ 3月31日(木)
【内 容】 3月22日、磐城国道事務所からの要請を受け、原町維持出張所管内の国道6号被災状況の調査を行うことを決定した。



国道 308.3(kp) 防護柵倒伏



国道 303.47(kp) 路肩崩落



国道 302.4(kp) 側道水没



国道 286.7(kp) 車道クラック



相馬 BP 298.19(kp) 宇多川橋 伸縮装置損傷



相馬 BP 295.7(kp) 車道クラック