

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

- 【名 前】 佐藤昭男、秋山喜久男、菅野春雄、平和彦(報告者)
【場 所】 国道45号苦竹IC～石巻市河北町大字成田地内
【月 日】 3月25日 9時30分 ～ 3月25日18時00分
【内 容】 国道45号の現地調査を行った。



安達出張所長へ現地調査実施の報告



塩竈市尾島町地内



利府町赤沼地内



クラック幅の調査



仙石線鹿妻駅付近



土砂崩れによる通行止め箇所