

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

3/23 ～ 3/28



災害対策本部車設置状況 (3/23)



衛星通信車設置状況 (3/23)



リエゾン活動状況 (3/23)



リエゾン活動状況 (3/23)



国土交通省テント荷下ろし作業 (3/26)



国土交通省テント設営状況 (3/26)



市長記者会見状況 (3/26)



リエゾン引き継ぎ状況 (3/28)



リエゾン引き継ぎ状況 (3/28)



リエゾン引き継ぎ状況 (3/28)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

3/29 ～ 3/30



市長記者会見状況 (3/29)



建設関係災害対策本部会議状況 (3/29)



災害対策本部全体会議状況 (3/29)



被災状況現地調査状況 (3/30)



被災状況現地調査状況 (3/30)



被災状況現地調査状況 (3/30)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

4/1 ～ 4/3



対策本部入口案内状況 (4/1)



対策本部入口案内状況 (4/1)



市長記者会見状況 (4/1)



菅総理訪問による待機 (4/2)



市長記者会見状況 (4/2)



市長記者会見状況 (4/2)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

4/4 ～ 4/6



被災現場調査状況 (4/4)



被災現場調査聞き取り状況 (4/4)



市長記者会見状況 (4/4)



リエゾン打合せ状況 (4/5)



リエゾン災対本部 (災害対策車) (4/5)



国道 45 号沼田跨線橋主桁落橋
(4/5)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

4/7 ～ 4/9



市長記者会見状況 (4/7)



市長記者会見状況 (4/7)



市長記者会見状況 (4/8)



市長記者会見状況 (4/8)



救援物資荷下ろし状況 (4/8)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

4/10 ～ 4/18



市町記者会見状況 (4/10)



浸水箇所現地調査 (4/13)



浸水箇所現地調査 (4/13)



浸水箇所現地調査 (4/13)



排水ポンプ設置状況確認 (4/16)



自衛隊、リエゾン排水箇所調査 (4/17)



排水箇所調査 (4/17)



排水予定箇所調査 (4/17)



排水予定箇所調査 (4/17)

リエゾン支援活動状況
〔 陸前高田市 〕

4/19 ～ 5/10



災害対策本部車両 (4/22)



国土交通省三井副大臣視察 (4/23)



排水ポンプ車稼働状況 (4/24)



支援車両渋滞 (4/25)



排水ポンプ車稼働状況確認 (4/26)



排水ポンプ車稼働状況確認 (4/28)



自衛隊との排水要望箇所打合せ (4/29)



排水ポンプ車稼働状況確認 (5/3)



TEC-FORCE との現地打合せ (5/3)



要望箇所現地確認状況 (5/3)



要望箇所現地確認状況 (5/3)



リエゾン活動状況 (5/4)



ポンプ設置箇所掘削状況 (5/4)



排水ポンプ車設置状況 (5/4)