

リエゾン支援活動状況
〔 気仙沼市 〕

3/23 ～ 3/28



国土交通政務官・内閣府政務官
現地視察 (3/23)



国土交通政務官・内閣府政務官
現地視察 (3/23)



国土交通政務官・内閣府政務官
現地視察 (3/23)



リエゾン作業状況 (3/25)



災害対策本部打合せ状況 (3/26)



国道 45 号線付近 (3/27)



国道 45 号線付近 (3/28)



国道 45 号線付近 (3/28)

リエゾン支援活動状況
〔 気仙沼市 〕

3/29 ～ 3/31



市内被災状況確認 (3/29)




災害対策本部全体会議 (3/29)



気仙沼市との打合せ状況 (3/30)



気仙沼国道維持出張所 (3/30)



リエゾン活動状況 (3/31)



被災状況確認 (3/31)



川原川橋・仮橋 (3/31)



川原川橋・仮橋 (3/31)

リエゾン支援活動状況
〔 気仙沼市 〕

4/1 ～ 4/3



排水ポンプ車 (4/1)



排水ポンプ車稼状況確認 (4/1)




国道 45 号路面状況確認 (4/1)



排水ポンプ車稼状況確認 (4/23)



災害対策本部全体会議 (4/2)



災害対策本部全体会議 (4/2)

リエゾン支援活動状況
〔 気仙沼市 〕

4/16 ～ 4/21



災害対策本部会議状況（4/16）



瓦礫除去バックホウ確認の
現地調査状況（4/17）



瓦礫撤去バックホウ確認状況（4/17）



気仙沼出張所確認状況（4/18）



仮設トイレ設置箇所・個数
調査状況（4/19）



打合せ状況（4/19）



現地調査状況（4/20）



災害対策本部会議状況（4/20）



現地調査状況（4/21）

リエゾン支援活動状況 〔 気仙沼市 〕

4/4 ~ 4/21



国土地理院との会談 (4/5)



市町・土木学会との会談 (4/5)



水準点確認状況 (4/5)



市下水道課・消防署との打合せ (4/8)



陸上自衛隊との打合せ状況 (4/8)



排水ポンプ車復旧状況 (4/8)



オイルマット現着確認状況 (4/9)



県道 26 号被災状況確認 (4/13)



凍結抑制剤散布車被災状況 (4/13)



地盤沈下調査検討会 (4/14)



中みなと町現地確認 (4/14)



リエゾン引継ぎ状況 (4/14)



リエゾン活動状況 (4/16)



気仙沼市長からの要望状況 (4/16)



徳山東北地方整備局長と
齋藤三陸国道事務所長 (4/16)



陸上自衛隊との打合せ状況 (4/17)



市担当者との打合せ状況 (4/17)



瓦礫除去バックホーの現地確認 (4/17)



気仙沼国道維持出張所正面 (4/18)



同出張所裏側 (4/18)



同出張所内被災状況 (4/18)



対策本部全体会議 (4/20)

リエゾン支援活動状況 〔 気仙沼市 〕

4/26 ～ 5/1



津波監視カメラの電波状況調査 (4/27)



リエゾン引継ぎ状況 (4/29)



全体会議 (4/29)



災害対策本部清掃活動状況 (4/30)



打合せ・報告書作成状況 (4/30)



気仙沼国道維持(出)被災状況 (4/30)



気仙沼国道維持(出)被災状況 (4/30)



気仙沼国道維持(出)被災状況 (4/30)



小泉大橋復旧工事状況 (4/30)



小泉大橋復旧工事状況 (4/30)



小泉大橋復旧工事確認 (4/30)



気仙大橋仮橋設置工事状況 (4/30)



気仙大橋仮橋設置工事状況 (4/30)



気仙大橋仮橋設置工事確認 (4/30)

リエゾン支援活動状況
〔 気仙沼市 〕

5/2 ～ 5/23



歌津大橋迂回路完成状況 (5/4)



歌津大橋迂回路完成状況 (5/4)



小泉大橋・仮設 H 鋼杭基礎施工状況
(5/8)



リエゾン引継ぎ状況 (5/9)



片山議員市視察 (5/11)



小泉大橋・仮設 H 鋼杭基礎施工状況
(5/12)