

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

3/23 ～ 3/26



亶理町職員と打合せ (3/24)



リエゾンによる状況確認 (3/24)



亶理町災害対策本部打合せ状況 (3/24)



亶理町荒浜排水作業状況 (3/24)



山元町災害対策本部打合せ状況 (3/24)



軽油引渡し・立会い確認 (3/25)



山元町へ資材引渡し・立会い (3/25)



合同会議 (3/26)

リエゾン支援活動状況
〔山元町〕

3/28 ～ 3/31



町道盛土部崩壊の調査 (3/28)



ポンプ車による排水状況 (3/29)




水中ポンプ取付状況 (3/31)



災害対策本部 (3/31)



リエゾン活動状況 (3/31)



リエゾン活動状況 (3/31)

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

4/1 ～ 4/3



国土交通政務官・内閣府副大臣及び参事官来庁 (4/1)



リエゾン打合せ状況 (4/1)



全体会議 (4/1)



町・TEC-FORCE との打合せ (4/2)



路面清掃業者との打合せ状況 (4/2)



TEC-FORCE との現地打合せ状況
(4/3)

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

4/4 ～ 4/6



リエゾン活動状況 (4/4)



リエゾン活動状況 (4/4)



TEC-FORCE との打合せ状況 (4/4)



対策本部全体会議 (4/4)



路面清掃担当者との打合せ状況 (4/5)



自衛隊との打合せ状況 (4/5)



リエゾン活動状況 (4/6)



対策本部全体会議 (4/6)



対策本部全体会議 (4/6)



対策本部全体会議での報告 (4/6)



国土交通省散水車 (4/6)



国土交通省排水ポンプ車 (4/6)

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

4/7 ~ 4/9



山本町との打合せ状況 (4/7)



山本町・自衛隊との打合せ状況 (4/7)



国交省排水ポンプ車 (4/7)



国交省排照明車 (4/7)



路面清掃状況確認・農免道 (4/7)



路面清掃状況確認・農免道 (4/7)



排水ポンプ車展開状況 (4/7)



排水ポンプ車展開状況確認 (4/7)



自衛隊との打合せ状況 (4/7)



合同会議 (4/7)



TEC-FORCE 打合せ状況 (4/8)



排水ポンプ車展開状況 (4/8)



排水ポンプ車展開状況確認 (4/8)



JR 貨物線被災状況 (4/8)



JR 貨物線撤去状況 (4/8)



合同会議 (4/8)



合同会議 (4/8)



安倍晋三議員現地視察 (4/8)



リエゾン打合せ状況 (4/9)



リエゾン打合せ状況 (4/9)



合同会議 (4/9)



合同会議 (4/9)

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

4/10 ～ 4/12



リエゾン活動状況 (4/10)



排水状況確認 (4/10)



リエゾン打合せ状況 (4/10)



TEC-FORCE との打合せ状況 (4/10)



整備局との打合せ状況 (4/11)



自衛隊との打合せ状況 (4/11)



TEC-FORCE との打合せ状況 (4/11)



合同会議 (4/11)



リエゾン活動状況 (4/12)



資材搬入確認状況 (4/12)



排水状況確認 (4/12)



排水状況確認 (4/12)



ゲート確認状況 (4/12)



合同会議 (4/12)

リエゾン支援活動状況
〔山元町〕

4/13 ~ 4/21



打合せ状況 (4/13)



笠野地区止水状況確認 (4/13)



花笠排水機場現地確認状況 (4/13)



町担当者との打合せ状況 (4/14)



災害対策本部会議状況 (4/15)



花笠排水機場水位確認状況 (4/18)



花笠地区水路水位確認状況 (4/18)



消防団との情報交換状況 (4/18)



花笠地区水路水位確認状況 (4/19)



排水班との現地打合せ状況 (4/19)



花笠排水機場水位確認状況 (4/20)



水路止水作業確認状況 (4/20)



水路止水完了箇所確認状況 (4/20)



災害対策本部合同会議状況 (4/21)

リエゾン支援活動状況
〔山元町〕

4/22 ～ 4/27



山元町との打合せ (4/22)



山元町・町長との打合せ (4/22)



TEC-FORCE との打合せ (4/22)



現地調査 (4/22)



土地改良区との打合せ (4/22)



国土交通省災害対策車両 (4/22)



ゲートの状況確認 (4/23)



排水ポンプ設置協議 (4/27)



瓦礫撤去・搜索状況 (4/27)



排水ポンプ設置箇所調査 (4/27)

リエゾン支援活動状況 〔山元町〕

4/28 ～ 5/24



がれき撤去状況確認 (4/28)



TEC-FORCE との現地打合せ (4/29)



排水前水深確認状況 (4/29)



鷲足川排水路排水状況 (4/30)



鷲足川排水路ゲート部水位差 (4/30)



土地改良区・TEC-FORCE との
打合せ (5/2)



排水ポンプ車設置ヤード造成 (5/2)



排水ポンプ車稼働状況確認 (5/4)



自衛隊捜索活動に伴う打合せ (5/4)



高瀬川上流部堤防修復状況 (5/6)



30t ポンプ車 (5/7)



60t ポンプ車 (5/7)



排水ポンプ設置状況 (5/7)



高瀬川排水ゲート排水状況確認 (5/7)



排水ポンプ稼働打合せ (5/7)



花笠排水ゲート水位状況確認 (5/8)



60t ポンプ撤去状況 (5/9)




町・土地改良区との現地調査 (5/10)



ポンプ車設置場所確認状況 (5/12)



ポンプ車設置場所確認状況 (5/13)



夜間・排水ポンプ車稼働状況 (5/20)



導水路掘削位置確認状況 (5/21)



TEC-FORCE との現地打合せ状況
(5/24)



町長への排水作業終了報告 (5/24)