

リエゾン支援活動状況
〔七ヶ浜町〕

3/23 ～ 3/28



排水ポンプの稼働状況、水位等の確認 (3/24)



七ヶ浜役場建設課内全体打合せ



役場建設課及び自衛隊等との打合せ状況



排水作業状況 (吉田浜地区)



排水作業状況 (汐見台南地区)



排水作業状況 (菖蒲田地区)

リエゾン支援活動状況
〔七ヶ浜町〕

3/29 ~ 4/3



ミーティング状況 (3/29)



浸水箇所現地調査状況 (3/29)



瓦礫撤去班との調整状況 (3/29)



瓦礫撤去班との調整状況 (3/29)



浸水箇所現地調査状況 (3/29)



町長との打合せ状況 (3/30)



下水ポンプ場排水状況確認 (3/30)



下水ポンプ場排水状況確認 (3/30)



ポンプ車設置状況確認 (3/30)



自衛隊との瓦礫撤去打合せ (3/31)



花渚浜排水完了確認 (3/31)



排水作業班(北陸地整)との調整 (3/31)



自衛隊との現地打合せ (4/1)



水路瓦礫撤去打合せ (4/1)



阿川沼水位確認 (4/1)



排水ポンプ設置立会い (4/1)



排水ポンプ車配置位置調査 (4/2)



同性寺排水完了確認 (4/2)



後田地区浸水状況確認 (4/2)



菖蒲田中継ポンプ現地打合せ (4/3)



菖蒲田浜破堤箇所調査 (4/3)



菖蒲田中継ポンプ現地確認 (4/3)

リエゾン支援活動状況
〔七ヶ浜町〕

4/4 ~ 4/15



菖蒲田地区被災状況確認状況 (4/4)



菖蒲田汚水ポンプ状確認状況 (4/4)



花刈浜排水状況確認状況 (4/4)



排水班への作業内容説明状況 (4/5)



吉田排水ポンプ場確認状況 (4/5)



阿川沼排水機場確認状況 (4/6)



災害対策本部会議状況 (4/6)



菖蒲田汚水ポンプ状確認状況 (4/7)



現地作業班との調整状況 (4/7)



花洲浜現地調査状況 (4/7)



海浜公園堤防崩壊地区調査状況 (4/8)



海浜公園堤防崩壊地区調査状況 (4/8)



菖蒲田浜溜池現地調査状況 (4/9)



花洲浜地区水位確認状況 (4/10)



ポンプ車設置箇所確認状況 (4/10)



ポンプ車設置箇所確認状況 (4/10)



町・自衛隊・リエゾン打合せ状況 (4/10)



ポンプ車設置箇所確認状況 (4/11)



排水ポンプ車稼動確認状況 (4/11)



排水ポンプ車稼動確認状況 (4/11)



灰捨地ダム湖内ガレキ確認状況 (4/11)



花渚浜地区水位確認状況 (4/12)



ポンプ車設置箇所確認状況 (4/12)



ポンプ車移設打合せ状況 (4/12)



阿川沼地区沼底地盤確認状況 (4/12)



排水ポンプ車設置ヤード造成確認状況 (4/13)



排水ポンプ車搬入確認状況 (4/13)



災害対策本部会議状況 (4/14)



下水道マンホール確認状況 (4/14)



阿川沼排水方法現地検討 (4/14)

リエゾン支援活動状況 〔七ヶ浜町〕

4/16 ～ 4/30



排水ポンプ設置ヤード現地調査 (4/16)



自衛隊との現地打合せ (4/16)



排水ポンプ車設置状況 (4/17)



リエゾン引継ぎ状況 (4/18)



リエゾン現地引継ぎ状況 (4/18)



全体会議 (4/22)



排水ポンプ車稼働状況確認 (4/22)



排水ポンプ車設置位置確認 (4/23)



排水ポンプ車稼働状況確認 (4/24)



排水状況確認・阿川沼 (4/25)



現地打合せ状況 (4/26)



全体会議 (4/26)



業者との照明車配置打合せ (4/27)



現地打合せ・八幡雨水ポンプ場 (4/27)



菖蒲田浜海浜公園排水状況確認 (4/28)



阿川沼状況確認 (4/28)



排水ポンプ車引継ぎ打合せ (4/29)



八幡雨水ポンプ場排水状況確認 (4/29)