


防災エキスパート等支援活動報告（写真）

【出勤者】 (社)東北建設協会 岩手支所 阿部 正
 【場 所】 岩手県 一関出張所（一関遊水地第1遊水地小堤）
 【年月日】 平成23年3月13日(日)
 【内 容】 防災エキスパート支援



第1遊水地小堤巡視（管理堤）①



第1遊水地小堤巡視（管理堤クラック）①



第1遊水地小堤巡視（管理堤）①




第1遊水地小堤巡視（管理堤クラック）①



第1遊水地小堤巡視（小堤盛土）②
 旧川箇所



第1遊水地小堤巡視（小堤盛土液状化）②



第1遊水地小堤巡視（小堤盛土）③



第1遊水地小堤巡視（管理堤クラック）③



第1遊水地地内排水路巡視（底版凹凸）③



第1遊水地地内排水路巡視（法面欠落）③