

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

- 【出勤者】 菅原 信雄（協会職員）
【場 所】 北上川下流河川事務所 鳴瀬出張所管内
【年月日】 平成23年 3月14日 ～ 3月16日
【内 容】 鳴瀬出張所管内の巡視及び現地調査を行った。



運河に架かる橋と堤防裏の消防分署



運河の橋から鳴瀬川右岸堤防背面



運河の橋から野蒜海岸方向



堤防は以後からの越流でめくられた
高水護岸と遮水シート



鳴瀬川右岸堤防から野蒜の住宅地



鳴瀬川右岸野蒜水門付近から上流を見る