

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

- 【出勤者】 佐藤 昭男
【場 所】 北上川下流河川事務所 月浜第一水門
【年月日】 平成23年 3月16日
【内 容】 月浜水門関連施設および周辺の被害



水門下流川からの被害状況



水門側部の堤体被災状況（遠景）



水門側部の堤体被災状況（近景）



水門から下流の被害状況



管理棟被災状況



水門上部大型車通行状況