

## 防災エキスパート等支援活動報告（写真）

- 【出勤者】 東北建設協会 青木隆夫（河川事業部）、佐藤力朗（技術事業部）  
【場 所】 宮城県松島町内 （活動拠点：松島町水道事業所）  
【年月日】 平成23年3月23日～3月28日（6日間）  
【内 容】 下水道管の被災調査



マンホールの浮き上がり（観覧邸付近）



マンホールの浮き上がり（J R松島海岸駅前）



被災マンホールの蓋開け（松島町内）



マンホール内の滞水調査（J R愛宕駅付近）



被災状況の図面記入（松島町水道事業所）



兵庫県下水道調査支援チームらとの集合写真