

防災エキスパート等支援活動報告

所 属	戸田建設	名 前	永野 勝義
出 動 日 時	3月30日 9時 分 ～ 3月30日17時 分		
支 援 場 所	北上川下流河川事務所 ※事務所名・出張所名・現場名等		
支 援 内 容	※時系列で報告 3月30日防災エキスパートとして自主的に、北上川下流の巡視及び現地調査を行った。 経緯 <3月30日> 9時 仙台出発 北上川下流の現地調査、被災状況写真撮影 14時 北上下流河川事務所事務副所長に事務所の状況を尋ねる 17時 仙台着		


防災エキスパート等支援活動報告（写真）




左岸中島川（河口より13km）



水辺センターの被災状況




北上大橋(県管理)付近の状況







北上大橋護岸崩壊状況



北上大橋より下流を望む(左岸側)




釜谷崎排水機場



新追波橋より左岸の被災状況
大沢排水機場



新追波橋より上流



右岸の堤防決壊状況



護岸の仮復旧





月浜第1水門より河口に約500mより右岸
の破堤状況を望む



追波川左岸の被災状況







北上川左岸河口付近

月浜第2水門




立神地区高潮堤







【北上川右岸】



飯野川排水機場付近



右岸からみる冠水状況




右岸より北上大橋を望む




北上大橋から上流を望む



北上大橋付近



北上大橋より下流を望む



北上大橋から下流



釜谷川



北上大橋



釜谷川護岸の崩壊状況