

防災エキスパート等支援活動報告

所 属	(株) ダイヤコンサルタント	名 前	穴 戸 勝 志
出勤日時	平成23年3月31日9時00分～4月1日19時30分		
支援場所	仙台空港・名取市・塩竈市・仙台市・石巻市・女川町の周辺		
支援内容			
・ 目的 四国地方の地震・津波研究の第一人者が4月16日から本格調査を実施予定であるが、今回は先遣調査を実施するものである。			
・ 調査団構成			
高知大学農学部教授		大 年 邦 雄	
// 准教授		原 忠	
愛媛大学防災情報研究センター			
東南海・南海地震研究部門長		木 下 誠 也	
愛媛大学大学院教授		岡 村 未 対	
徳島大学大学院教授		村 田 明 広	
四国防災エキスパート（清水建設四国支店）		長 瀬 秀 雄	
・ 先遣調査の内容と実施行程			
3月31日			
①仙台空港周辺と空港ビル内の被災状況を調査。			
②名取市閑上周辺と名取川周辺の被災状況を調査。			
③仙台新港南側荷役場周辺の被災状況を調査。			
④塩竈市観光桟橋と塩竈漁港周辺の被災状況を調査。			
⑤仙台新港北側（多賀城市）石油精製所周辺の被災状況を調査。			
4月1日・陸上自衛隊第五十普通科連隊（高知駐屯地）の案内による。			
①女川町周辺の被災状況を調査。			
②石巻市雄勝周辺の被災状況を調査。			
③新北上川河口周辺の被災状況を調査。			
④石巻漁港周辺の被災状況を調査。			
⑤石巻工業港周辺の被災状況を調査。			
・ 調査状況写真 別紙参照			

防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

仙台空港内部 撮影 3月31日



仙台空港内部 撮影 3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

名取市 名取川と東部道路の合い場 遠くにアンドン松が見える

撮影3月31日



名取市 東部道路東側は全面同じ状況 撮影3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

名取市関上 遠くにアンドン松が見える 撮影3月31日



名取市関上 関上魚市場が消えていた 撮影3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

塩釜市 観光船船着き場 撮影3月31日



塩釜市 観光船船着き場 浮き桟橋で観光船が無事 撮影3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

仙台市 仙台新港 撮影3月31日



仙台市 仙台新港 撮影3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

多賀城市 石油ターミナル燃えた後 撮影3月31日



多賀城市 石油精製所燃えた後 撮影3月31日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

女川町 遠くの尾根も越えたいらしい 撮影4月1日



女川町 女川駅から突き飛ばされた車両が見える 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

女川町 倒された3階建て杭基礎が引き抜かれてる 撮影4月1日



女川町 スーパーが被災 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

女川町 女川町立病院 撮影4月1日



女川町 女川町立病院まで車が突き上げられている格子の数で高さが推定できるかも 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

石巻市雄勝 港と海洋センター

撮影4月1日



石巻市雄勝 雄勝公民館の屋上にバスが乗り上げている 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

北上町

新北上大橋左岸2スパン落橋

撮影4月1日



北上町

北上川右岸破堤

撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

北上町 北上川が太平洋と繋がる 撮影4月1日




北上町 長面側 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

石巻市 魚市場 撮影4月1日



石巻市 魚市場 撮影4月1日



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

石巻市 漁港防波堤

撮影4月1日



先遣調査隊の調査状況



防災エキスパート等支援活動報告（写真）

出勤者 穴 戸 勝 志

先遣調査隊から雄勝に50師団を通じて救援物資



先遣調査隊の面々

