

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】及川 公一郎
【場所】岩手県宮古市
【年月日】平成23年4月15日
【内容】宮古市内被災状況



宮古市内被災状況



宮古市内被災状況



宮古市内被災状況



宮古市内被災状況



宮古市内被災状況



宮古市内被災状況

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】及川 公一郎
【場所】岩手県下閉伊郡大槌町
【年月日】平成23年4月15日
【内容】大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況（大槌駅）




大槌町内被災状況（大槌駅）



大槌町内被災状況（大槌駅）



大槌町内被災状況



大槌町内被災状況



大槌町への支援物資(東北経済連合会からの要請による)

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】及川 公一郎
【場所】岩手県釜石市
【年月日】平成23年4月15日
【内容】釜石市内被災状況



釜石市内被災状況



釜石市内被災状況



釜石市内被災状況



釜石市内被災状況



釜石市内被災状況



釜石市内被災状況

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】及川 公一郎
【場所】岩手県陸前高田市
【年月日】平成23年4月15日
【内容】陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況

東北地方太平洋沖地震
被災状況写真

【出勤者】 及川 公一郎
【場 所】 岩手県陸前高田市
【年月日】 平成23年4月15日
【内 容】 陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況(4階まで被災している)



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市 赤十字に搬入した物資



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況



陸前高田市内被災状況